

AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

TRABAJOS REALIZADOS – BRIGADA DE OBRAS

COLEGIOS:

C. Compostilla: Reparación de cerradura del patio de educación infantil, reparación de persianas, percheros de todo el centro, reparación puerta patio debido a roce

*C. La Cogolla: Reparación de persianas en 6º, aula música, sala fisioterapia de 5º y 4º y secretaria. Tabla suelta en la caseta del parque infantil y reparar goma rampa acceso a 1ª planta
reparación de varios grifos, por pérdidas de agua*

*C. Toral de Merayo: Revisión y reparación de toda la fontanería del centro, traslado de fotocopiadora del Centro para el Colegio de Campo
colocación de portarollos en baños*

*C. Valentín García Yebra: Revisión y reparación de toda la fontanería del centro, Primaria, Aula 3º A, colocación de dos percheros, 2º A reparación de persiana, 6º A, colocación de baldas en armario
1ºB, colocación de baldas en armario bajo, 2ºA, reparación de hoja de ventana, 5º A, reparación de persiana y reparación de guías cajón mueble profesorado. 6ºB, reparación de dos persianas*

*C. Flores del Sil: Colocación de marco nuevo en puerta de madera, reparación de cerradura en baño de minusválidos, colocación de dos cerraduras nuevas en puertas de acceso a aulas
reparación de manilla en Aula 1- 4, colocación de baldas en 3B, reparación de persianas en 4ªA, reparación de persianas en pasillo 1º, colocación de percheros en 5º B, colocación de banderas
reparación de ventana en 1º B, reparación de puerta en Aula de música*

*patio, reparación de cerradura baño de movilidad reducida, colocación de soporte para extintor, Infantil Sala Ampa, colocación de dos pizarras en pared y dos estores en ventanas
Infantil de 4º años, fabricación y colocación de módulo de madera para fregadero, colocación de baldas armarios en 3º B, Sala de Profesores, colocación de estor de láminas de aluminio
6º B colocación de dos percheros, 2º A, reparación de persiana y colocación de tres banderas nuevas institucionales*

*C. La Alborada: Reparación de persianas en el Centro, en Sala de Profesores y dos Aulas, colocación de pizarras
reparación de tuberías obstruidas que dificultaban el paso del agua, restando presión*

C. Campo: Colocación de estores en 6 ventanas del Centro y ajuste de todas las puerta por mal funcionamiento de las mismas

*C. Peñalba: Colocación de muelle telesco en puerta acceso a patio, colocación de cerradura en mueble botiquín y reparación de cerradura baño profesores
reparación de espalderas en gimnasio, colocación de pizarras en aulas*

C. Campo de la Cruz: Colocación de inodoro en baño infantil, Aula de 5 años, fijación de percheros y estanterías, Aula 3º B, reparación de persianas rotas

Aula Amaya y Aula Inglés, colocación de percheros, reparación de cerradura en aseo de la planta baja, fijación de cartel “ Restringido en paso a animales “

reparación de varias tablillas rotas de madera en el suelo del gimnasio

C. Luis del Olmo: Reparación de puerta acceso al patio del Colegio, por desprendimiento de las misma

C. Navaliegos: Reparación de junta de WC en baño infantil

Guardería Mago Chalupa: Reparación de radiador por filtraciones de agua, colocación de estanterías en aulas y almacén, colocación de cerradura en uno de los armarios

reparación de puerta de madera en vestuarios chicos

COLUMBRIANOS:

C/ Santiago Carnicero Ordóñez: Reposición de placa con poste

Otero:

Reparación de papelera en mal estado

FUENTES NUEVAS:

C/ Dehesas, N.º - 10: Reparación de rejillas de canaletas en calle por el mal estado en el que se encontraban

SEÑALIZACIÓN:

Avda de Portugal, N.º – 76: Colocación de bolardo nuevo

C/ Merayo, N.º – 1: Colocación de bolardo

Explanada Antiguo Carrefour: Reposición de bolardo

Avda de la Libertad con Glorieta del Centenario: Reposición de Señal de Ceda el Paso

C/ Bilbao, N.º – 11: Reposición de Señal de Ceda el Paso

Avda Huertas del Sacramento: Reparación de Señal de Giro

C/ Manuel Fraga con C/ José Luis Pecker: Reposición de señal de Ceda El Paso y Obligación

Avda del Castillo, N.º – 141: Reposición de bolardos de fundición, tras accidente de circulación

Avda del Castillo, N.º – 128: Reposición de bolardo de goma

TRABAJOS REALIZADOS

Encina 23: Traslado y posterior retirada de todo el material necesario, para los diversos actos organizados para las Fiestas, vallas, plataformas, tableros, caballetes, sargentos traslado de 400 sacos de arena para colocación, fuegos artificiales

Policia Municipal: Reparación de manilla en ventana, colocación de tirador en puerta armero

Piscinas de Verano del Plantio: Reparación de ducha en uno de los baños

Piscinas de Verano: Retirada de bombas para el próximo ejercicio

Traslado: Traslado de 5 palets de bloques, para los Campos Ramón Martínez (Escuela Taller)

Oficina Turismo: Reparación de dos contras ventanas sueltas, traslado de mobiliario desde la oficina de turismo hasta la nueva ubicación, edificio junto al Ay

Parque de la Rosaeda: Reparación de porterías y canchas de baloncesto en mal estado

Plaza del Ayto: Colocación de dos bancos de madera, retirados para las Fiestas de la Encina

San Andrés de Montejos: Traslado de 30 tableros, 40 caballetes y 20 vallas, Fiestas Patronales

Campos Ramón Martínez: Revisión y reparación de los pulsadores de los baños existentes

Cima: Traslado de material para la realización de los Talleres “ Encina 23 “ , 350 vallas, 300 sargentos, plataformas, colocación de banderines en farolas a la finalización, recogida y traslado de nuevo a su ubicación habitual

Cima: Reparación de dos persianas, un en la Planta baja y otra en la planta alta del Centro

Nave Taller: Reparación de señales en mal estado recogidas por la Ciudad

Piscinas Angel Pestaña: Reparación de pulsadores en baños y duchas

Campos de Fútbol de Cuatrovientos: Reparación de pulsadores en los baños

Cementerio del Carmen: Trabajos de exhumación con pala

Mupis: Colocación de mupis “ Contra el Cancer y Semana de la Movilidad ” lo largo de la Ciudad

REPARACION DE BALDOSAS EN ACERA:

C/ Camino de Santiago, junto a Muebles Aldama: Reparación de baldosas en acera y bordillos

Ronda Norte: Reparación de bordillos

Carretera de Molinaseca, frente a la Peregrina: Reparación de baldosas rotas y sueltas

Ronda Norte: Reparación de bordillos pecho paloma, tras accidente de circulación en la glorieta existente

C/ Ancha, N.º – 20: Reparación de baldosas en mal estado

BRIGADA DE OBRAS / Accesibilidad

PMR y VADOS:

C/ Colombia, N.º – 14: Ejecución de trabajos de pintura en vado, acceso a garajes

MOBILIARIO URBANO, PARQUES INFANTILES:

Centro Cívico de Flores del Sil: Reparación de papelerera

Iglesia de San Andrés: Colocación de papelerera

C/ Pasaje Matachana: Colocación de papelerera nueva

Parque Pablo Picaso: Colocación de papelerera, tras reparación de la misma

Avda de Portugal, frente a BBVA: Colocación de banco nuevo

C/ Eladia Baylina: Reparación de papelerera en situó

FUENTES ORNAMENTALES:

Fuente de la Rosaleda: Vaciado, limpieza integral, mantenimiento, para su posterior llenado y puesta en funcionamiento

Fuente Navaliegos: Vaciado, limpieza integral, mantenimiento, para su posterior llenado y puesta en funcionamiento

Fuente Plaza de la Zurtegui: Limpieza de las toberas existentes en la misma

Fuente Ipove: Limpieza de toberas y engrase de la caja de acoplamiento

to